



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คช.ททบ. (บส.คช.ททบ. โทร. ๓๐๒๒๐)

ที่ ๑๖๖๘ /๖๘ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจ้างซ่อม GPS Antenna สถานีเสริม เขาคุหา ชำรุดเนื่องจากฟ้าผ่า สนับสนุนส่วน  
บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน กอญ.ททบ.

อ้างถึง ๑ หนังสือ ททบ. ที่ กท.๐๔๔๒.๑๐/นผ.๕๖๒ ลง ๑๕ ส.ค.๖๘

๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.บัญชีรายละเอียดงานจ้างและงบประมาณ ททบ.ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. หนังสือ คท.คช.ททบ. ที่ ๑๓๔๒/๖๘ ลง ๓๐ ต.ค.๖๘ จำนวน ๑ ชุด

๑. คช.ททบ. ขออนุมัติดำเนินการจ้างซ่อม GPS Antenna ยี่ห้อ GPS SOURCE S/N B04060  
สถานีเสริม เขาคุหา ชำรุดเนื่องจากฟ้าผ่า สนับสนุนส่วนบริการสิ่งอำนวยความสะดวกของ ททบ. ตามกรอบ  
งบประมาณ ททบ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๙๓๐.-บาท(สามหมื่นเก้า  
พันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามที่กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบ  
ดิจิตอล นั้น มีอุปกรณ์ GPS Antenna ยี่ห้อ GPS SOURCE ติดตั้งและใช้งานที่ สถานีเสริม เขาคุหา  
เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกทั้ง ๕ โครงข่าย

๒.๒ เสนอความต้องการและงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ต้องทำตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างและ  
เป็นงานที่ต้องจ้างซ่อม GPS ANTENNA ยี่ห้อ GPS SOURCE S/N B04060 ที่ สถานีเสริม เขาคุหา ติดตั้งและ  
ใช้งานเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ไม่เคยซ่อมมาก่อน) ใช้งานมาจนถึงวันที่ ๖ พ.ย. ๖๘ เวลาประมาณ ๑๔.๑๐ น. เกิด  
ฝนตกฟ้าผ่าในพื้นที่สถานีเสริม เขาคุหา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ททบ.5 นครศรีธรรมราช ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช ตามที่ กสทช. กำหนดและให้ ททบ.เป็นผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมีอุปกรณ์ GPS  
ANTENNA ยี่ห้อ GPS SOURCE S/N B04060 เกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากฟ้าผ่า เจ้าหน้าที่ ศชบร./สถานี  
โครงข่าย ททบ.น.ศ. ดูแลพื้นที่สถานีเสริม เขาคุหา ได้ทำการแก้ไข นำอุปกรณ์ GPS ANTENNA สำรองที่มีอยู่  
ที่ สถานีเสริม เขาคุหา มาติดตั้งใช้งานทดแทนชั่วคราวไปก่อน

๒.๓ จากข้อ ๒.๒ อุปกรณ์ GPS ANTENNA ยี่ห้อ GPS SOURCE S/N B04060 ที่ สถานี  
เสริม เขาคุหา ชำรุดเสียหายจากฟ้าผ่าและบริษัทฯ ได้ตรวจสอบพบอะไหล่ที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากฟ้าผ่าเข้า  
มาในระบบทำให้วงจรเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานต่อได้เนื่องจากวงจรมีอุปกรณ์ภายในมีขนาดเล็กไม่  
สามารถซ่อมแซมได้ต้องดำเนินการเปลี่ยนชุดใหม่ทดแทน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติดังเดิม โดยมี  
รายละเอียดรายการต่อไปนี้

- GPS ANTENNA ยี่ห้อ GPS SOURCE จำนวน ๑ ชุด



(ทำหน้าที่ เป็นหัวรับจับสัญญาณดาวเทียม เพื่อส่งต่อให้ GPS receiver board)

๓. ข้อเสนอ เห็นควรให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ อนุมัติดำเนินการจ้างซ่อม GPS Antenna ยี่ห้อ GPS SOURCE S/N B04060 สถานี เสริม เขาคุหา ชำรุดเนื่องจากฟ้าผ่า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๙๓๐.-บาท(สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) งบดำเนินงาน รหัส ๖๕๓๒๑๑๐๑(๐๑) แผนงานด้านเทคนิค ประเภท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดาวเทียม รายการ ค่าซ่อมและปรนนิบัติบำรุงดาวเทียม(TVRO) ตามกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท ของ คช.ททบ.

๓.๒ สำเนาให้ สน.ททบ. และ นพ.ททบ. ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๓.


พ.อ.   
(จันชัย คุรุบุญยงค์)  
ผอ.คช.ททบ.

อนุมัติในข้อ ๓.   
พล.ท.   
กอญ.ททบ.  
๖๖ พ.ย.๖๘

พล.ท.   
รอง อญ.บท.ททบ.  
๖๖ พ.ย.๖๘

เรียน กอญ.ททบ.

- เห็นควรอนุมัติตามที่ คช.ททบ. เสนอในข้อ ๓

พล.ท.   
รอง อญ.ทท.ททบ.  
๖๖ พ.ย.๖๘

