



บันทึกข้อความ

124/69
13 พย 68
1040

ส่วนราชการ คช.ททบ. (สกล.คช.ททบ. โทร. ๓๐๒๑๗)

ที่ ๑๕๘๓/๖๘ วันที่ ๖ พ.ย. ๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องส่งโทรทัศน์สถานีเสริมเขาฉลาก โครงข่ายที่ ๒ ที่ชำรุดเนื่องจากฟ้าผ่า ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน กอญ.ททบ.

อ้างถึง ๑. หนังสือ ททบ. ที่ กท ๐๔๔๒.๑๐/นผ.๕๖๒ ลง ๑๕ ส.ค.๖๘
๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายละเอียดความต้องการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือ คท.คช.ททบ. ที่ ๑๓๐๗/๖๘ ลง ๒๘ ต.ค. ๖๘ จำนวน ๑ ชุด

๑. ตามอ้างถึง ๑ ผบ.ททบ. /ประธาน กบท.ททบ. ได้กรุณาอนุมัติกรอบวงเงินแผนงานและงบประมาณ ททบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ส่วนโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ๒ รหัส ๖๙๕๒๑๑๐๔(๐๒) ประเภท ค่าใช้จ่ายด้านการส่งโทรทัศน์/วิทยุ รายการค่าชิ้นส่วนอะไหล่และซ่อมบำรุงระบบออกอากาศ (๑๒๙ สถานี) นั้น คช.ททบ. ขออนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องส่งโทรทัศน์ ยี่ห้อ GATESAIR รุ่น UAXT-350-UC-T2 S/N 1216-003411 เครื่อง B สถานีเสริมเขาฉลาก โครงข่ายที่ ๒ ที่ชำรุดเนื่องจากฟ้าผ่า ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๘๘,๒๗๕.- บาท (แปดหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับชาติ ซึ่งการให้บริการต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต

๒.๒ คท.คช.ททบ. ได้ติดตั้งใช้งานเครื่องส่งโทรทัศน์ ยี่ห้อ GATESAIR รุ่น UAXT-350-UC-T2 S/N 1216-003411 เครื่อง B ประจำสถานีเสริมเขาฉลาก เมื่อ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๙ เพื่อใช้ในการออกอากาศให้แก่ผู้เข้าใช้บริการของ ททบ.

๒.๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๘ ได้เกิดฝนตกหนักและมีฟ้าผ่าเข้าระบบภายในอาคารเครื่องส่งโทรทัศน์สถานีเสริมเขาฉลาก ซึ่ง Mcot เป็นผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเครื่องส่งโทรทัศน์ ยี่ห้อ GATESAIR รุ่น UAXT-350-UC-T2 S/N 1216-003411 เครื่อง B ชำรุด ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลได้ แต่ระบบออกอากาศยังคงใช้งานได้ตามปกติ จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเวลาในการออกอากาศ

๒.๔ คท.คช.ททบ. ได้ประสานบริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของระบบเครื่องส่งโทรทัศน์ และเป็นผู้ประกอบการที่ติดตั้งเครื่องส่งโทรทัศน์ดังกล่าวมาตั้งแต่แรก เข้าตรวจสอบโดยละเอียดพบว่า Controller Board P/N SCHX-00076-V4 ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ และตั้งค่า Config ต่างๆของเครื่อง ชำรุด ซึ่งอุปกรณ์ที่ชำรุดมีขนาดเล็กไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงต้องดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม

๒.๕ คช.ททบ. ได้ประสานไปยัง บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ เพื่อให้การออกอากาศของเครื่องส่งโทรทัศน์สถานีเสริมเขาฉลาก โครงข่ายที่ ๒ เป็นปกติสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนรับชมรายการโทรทัศน์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าใช้บริการทั้ง ๒ โครงข่ายของ ททบ.

๓.๒ หากไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกลได้ จะทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการทำงานทางไกลของเครื่องส่งโทรทัศน์สถานีเสริมเขาฉลาก โครงข่ายที่ ๒ ได้ และอาจจะเป็นสาเหตุให้การออกอากาศของสถานีเสริมเขาฉลาก โครงข่ายที่ ๒ หยุดออกอากาศได้ และรายการของผู้เข้าใช้บริการจะเสียเวลาในการออกอากาศ อาจเป็นสาเหตุให้ผิดเงื่อนไขและข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ที่การให้บริการโครงข่ายต้องสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีค่าธรรมเนียมของระยะเวลาที่สามารถให้บริการไม่น้อยกว่า ๙๙.๙๘ หากผิดเงื่อนไขอาจถูกสำนักงาน กสทช. บังคับใช้มาตรการทางปกครองให้ ททบ. ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือมาตรการอื่นๆเพื่อเป็นการเยียวยาและบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เข้าใช้บริการ

๔. ข้อเสนอ เห็นสมควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ ขออนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องส่งโทรทัศน์ ยี่ห้อ GATESAIR รุ่น UAXT-350-UC-T2 S/N 1216-003411 เครื่อง B สถานีเสริมเขาฉลาก โครงข่ายที่ ๒ ที่ชำรุดเนื่องจากฟ้าผ่า ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณในการดำเนินงาน ๘๘,๒๗๕.- บาท (แปดหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ขอใช้เงินงบดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ ส่วนโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ๒ รหัส ๖๙๕๒๑๑๐๔(๐๒) ประเภท ค่าใช้จ่ายด้านการส่งโทรทัศน์/วิทยุ รายการค่าชิ้นส่วนอะไหล่และซ่อมบำรุงระบบออกอากาศ (๑๒๙ สถานี) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๔.๒ สำเนาให้ นพ.ททบ. และ สน.ททบ. ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔

- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔

พล.ท.



กฤษฎ.ททบ.

๑๑ พ.ย. ๖๘

พ.อ.



(ธนชัย ทรัพย์บุญยงค์)

ผอ.คช.ททบ.

เรียน กฤษฎ.ททบ.

- เห็นควรอนุมัติตามที่ คช.ททบ. เสนอในข้อ ๔

พล.ท.



รอง อญ.บ.ททบ.

๑๐ พ.ย. ๖๘

พล.ท.



รอง อญ.ท.ททบ.

๕ พ.ย. ๖๘

รายละเอียดความต้องการงบประมาณ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569 ฝ่ายโครงการฝ่ายโทรทัศนระบบดิจิทัล สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

จ้างซ่อมเครื่องส่งโทรทัศน์ ยี่ห้อ GATESAIR รุ่น UAXT-350-UC-T2 S/N 1216-003411 เครื่อง B สถานีเสริมเขาลาก โครงการชายที่ 2 ที่ชำรุดเนื่องจากฟ้าผ่า

ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	หมายเลข	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	รวมเงิน	วันอนุมัติ	วันอนุมัติ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
1	69521104(02)	แผนงานด้านเทคนิค ประเภทค่าใช้จ่ายด้านการส่งโทรทัศน์/วิทยุ - ค่าชิ้นส่วนอะไหล่และซ่อมบำรุง ระบบออกอากาศ (129 สถานี)	คุณลักษณะเฉพาะ					พ.ย. 68			
		1. Controller Board		ชุด	1	62,500.00	62,500.00				
		2. ค่าซ่อมเปลี่ยนอะไหล่, ขนส่งและติดตั้ง		งาน	1	20,000.00	20,000.00				
		3. ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7				5,775.00	5,775.00				
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					88,275.00				

-ขอรับรองว่าถูกต้อง

พ.อ. 

(ธนะชัย คุรุบุญยงค์)

ผอ.คช.ททบ.

พ.ย. 68

ตรวจถูกต้อง


(นางกมลทิพย์ ศีระสุวรรณ์)

หน.สกล.คช.ททบ.

4 พ.ย. 68